

## REPORTE RELATIVO À INSPEÇÃO AMBIENTAL DE UMA ATIVIDADE ABRANGIDA PELO REI

Nº 11 do artigo 110º do Decreto-Lei nº 127/2013, de 30 de agosto

### 1. Dados do UA e da atividade

---

Nome da entidade: *Lingote Alumínios SA*

NIF/NIPC: *503257737*

---

Designação do UA: *Lingote Alumínios SA*

---

Morada: *Zona Industrial do Socorro - Lote 83 - 84 4820-586 Quinchães (FAF)*

Freguesia: *Quinchães*

Concelho: *Fafe*

Latitude (GMS): *41 º 27 ' 09.29 " N* Longitude (GMS): *8 º 08 ' 28.77 " O*

---

Setor de atividade: *Metalomecânica*

CAE Rev. 3: *24420 Obtenção e primeira transformação de alumínio; 25610 Tratamento e revestimento de metais; 25620 Actividades de mecânica geral*

Situação: *Em laboração*

---

Categorias de Atividades PCIP: *2.6 - Tratamento de superfície de metais ou matérias plásticas que utilizem um processo eletrolítico ou químico, quando o volume das cubas utilizadas no tratamento realizado for superior a 30 m3.*

Nº de LA/TUA: *TUA000005304082020A*

Emissão de LA: *20/08/2013*

Validade de LA: *13/08/2027*

---

### 2. Dados da inspeção

---

Data de início: *21/10/2021*

---

- Inspeção ordinária    Inspeção extraordinária    Motivo da inspeção extraordinária
- Reclamação    Acidente/Incidente
- Pedido institucional    Inquérito delegado pelo MP
- Verif. cump. Mandado    Inquérito determinado tutela
- Outros (especificar)
-

Tipo de inspeção:

Completa e integrada (envolveu todas as vertentes ambientais previstas na Licença Ambiental)

Vertentes avaliadas

Águas de consumo  Águas residuais  Ar  Resíduos

(uma ou mais vertentes avaliadas)

Ruído  AIA  Outras vertentes

---

### **3. Resultado da inspeção**

---

Em resultado da ação de inspeção verifica-se que:

Não se constatarem incumprimentos durante a ação de inspeção

Informação não disponibilizada por força do preceituado no n.º 3 do artigo 6.º da Lei n.º 26/2016, de 22 de agosto, na sua atual redação, que aprova o regime de acesso à informação administrativa e ambiental.

---