

## REPORTE RELATIVO À INSPEÇÃO AMBIENTAL DE UMA ATIVIDADE ABRANGIDA PELO REI

N.º 11 do artigo 110º do Decreto-Lei nº 127/2013, de 30 de agosto

### 1. Dados do UA e da atividade

Nome da entidade: *Manufacturas Santos, S.A.*

NIF/NIPC: *500181535*

Designação do UA: *Manufacturas Santos, S.A.*

Morada: *Raso de Alagoa 3750-753 ÁGUEDA*

Freguesia: *União das freguesias de Travassô e Óis da Ribeira*

Concelho: *Águeda*

Latitude (GMS): *40.59447778*      Longitude (GMS): *-8.46671944*

Setor de atividade: *Metalomecânica*

CAE Rev. 3: *25720 Fabricação de fechaduras, dobradiças e de outras ferragens*

Situação: *Em laboração*

Categorias de Atividades PCIP: *2.6 - Tratamento de superfície de metais ou matérias plásticas que utilizem um processo eletrolítico ou químico, quando o volume das cubas utilizadas no tratamento realizado for superior a 30 m<sup>3</sup>.*

Nº de LA/TUA: *TUA000001107122018A*      Emissão de LA/TUA: *17/03/2020*      Validade de LA/TUA: *17/03/2026*

### 2. Dados da inspeção

Data de início: *27/04/2022*

- Inspeção ordinária     Inspeção extraordinária     Motivo da inspeção extraordinária
- Reclamação                       Acidente/Incidente
  - Pedido institucional             Inquérito delegado pelo MP
  - Verif. cump. Mandado         Inquérito determinado tutela
  - Outros (especificar)

Tipo de inspeção:

Completa e integrada (envolveu todas as vertentes ambientais previstas na Licença Ambiental)

Vertentes avaliadas

(uma ou mais vertentes avaliadas)       Águas de consumo     Águas residuais     Ar     Resíduos  
 Ruído     AIA     Outras vertentes

### 3. Resultado da inspeção

---

Em resultado da ação de inspeção verifica-se que:

- Não se constatarem incumprimentos durante a ação de inspeção.
- Informação não disponibilizada por força do preceituado no n.º 3 do artigo 6.º da Lei n.º 26/2016, de 22 de agosto, na sua atual redação, que aprova o regime de acesso à informação administrativa e ambiental.
-