

## REPORTE RELATIVO À INSPEÇÃO AMBIENTAL DE UMA ATIVIDADE ABRANGIDA PELO REI

Nº 11 do artigo 110º do Decreto-Lei nº 127/2013, de 30 de agosto

### 1. Dados do UA e da atividade

---

Nome da entidade: Navarra - Extrusão de Alumínio SA

NIF/NIPC: 502609621

---

Designação do UA: Navarra - Extrusão de Alumínio, S.A. ( Ex.Alumínios Navarra - Extrusão de Alumínio, S.A.)

---

Morada: Av.Dr.Domingos Soares, nº 18 4710-670 NAVARRA BRG

Freguesia: União das freguesias de Santa Lucrecia de Algeriz e Navarra

Concelho: Braga

Latitude (GMS): 41 º 36 ' 11.03 " N

Longitude (GMS): 8 º 22 ' 52.22 " O

---

Setor de atividade: Metalomecânica

CAE Rev. 3: 24420 Obtenção e primeira transformação de alumínio; 25610 Tratamento e revestimento de metais

Situação: Em laboração

---

Categorias de Atividades PCIP: 2.6 - Tratamento de superfície de metais ou matérias plásticas que utilizem um processo eletrolítico ou químico, quando o volume das cubas utilizadas no tratamento realizado for superior a 30 m3.

Nº de LA: 497/0.1/2014

Emissão de LA: 2014-02-13

Validade de LA: 2022-02-13

---

### 2. Dados da inspeção

---

Data de início: 2021-05-31

---

- Inspeção ordinária    Inspeção extraordinária    Motivo da inspeção extraordinária
- Reclamação    Acidente/Incidente
- Pedido institucional    Inquérito delegado pelo MP
- Verif. cump. Mandado    Inquérito determinado tutela
- Outros (especificar)
-

Tipo de inspeção:

Completa e integrada (envolveu todas as vertentes ambientais previstas na Licença Ambiental)

Vertentes avaliadas

Águas de consumo  Águas residuais  Ar  Resíduos

(uma ou mais vertentes avaliadas)

Ruído  AIA  Outras vertentes

---

### **3. Resultado da inspeção**

---

Em resultado da ação de inspeção verifica-se que:

Não se constaram incumprimentos durante a ação de inspeção

Informação não disponibilizada por força do preceituado no n.º 3 do artigo 6.º da Lei n.º 26/2016, de 22 de agosto, na sua atual redação, que aprova o regime de acesso à informação administrativa e ambiental.

---