

REPORTE RELATIVO À INSPEÇÃO AMBIENTAL DE UMA ATIVIDADE ABRANGIDA PELO REI

N.º 11 do artigo 110.º do Decreto-Lei n.º 127/2013, de 30 de agosto

1. Dados do UA e da atividade

Nome da entidade: Alfa Sul – Alumínios do Sul S.A.

NIF/NIPC: 501383000

Designação do UA: Alfa Sul - Alumínios do Sul, S.A.

Morada: E.N. n.º 249 ao Km 14 2725-936 Algueirão-Mem Martins (SNT)

Freguesia: Algueirão – Mem Martins

Concelho: Sintra

Latitude (GMS): 38 º 46 ' 55 " N

Longitude (GMS): 9 º 20 ' 25 " O 8

Setor de atividade: Metalomecânica CAE Rev. 3: 25610 Tratamento e revestimento de metais

Situação: Em laboração

Categorias de Atividades PCIP: 2.6 - Tratamento de superfície de metais ou matérias plásticas que utilizem um processo eletrolítico ou químico, quando o volume das cubas utilizadas no tratamento realizado for superior a 30 m3.

N.º de LA: 144/1.0/2013

Emissão de LA: 2013-03-21

Validade de LA: 2020-03-21

2. Dados da inspeção

Data de início: 2020-02-12

- Inspeção ordinária Inspeção extraordinária Motivo da inspeção extraordinária
- Reclamação Acidente/Incidente
 - Pedido institucional Inquérito delegado pelo MP
 - Verif. cump. mandado Inquérito determinado tutela
 - Outros (especificar)

Tipo de inspeção

Completa e integrada (envolveu todas as vertentes ambientais previstas na Licença Ambiental)

Vertentes avaliadas

(uma ou mais vertentes avaliadas)

- Águas de consumo Águas residuais Ar Resíduos
 Ruído AIA Outras vertentes

3. Resultado da inspeção

Em resultado da ação de inspeção verifica-se que:

Não se constaram incumprimentos durante a ação de inspeção

Verificaram-se incumprimentos durante a ação de inspeção

Matéria(s) associada(s) ao(s) incumprimento(s)

Água Ar AIA Regime PCIP
 PRTR Resíduos Ruído Outros (especificar)

4. Medidas e observações

Nada a registar. No decurso da ação de inspeção não se constataram incumprimentos às condições impostas na Licença Ambiental em vigor na instalação.