

REPORTE RELATIVO À INSPEÇÃO AMBIENTAL DE UMA ATIVIDADE ABRANGIDA PELO REI

Nº 11 do artigo 110º do Decreto-Lei nº 127/2013, de 30 de agosto

1. Dados do UA e da atividade

Nome da entidade: Manuel Ramos Inês

NIF/NIPC: 141620943

Designação do UA: Manuel Ramos Inês (Aviário)

Morada: Rua das Caroleiras, n.º 36 - Casal das Caroleiras 2040-481 Asseiceira (RMR)

Freguesia: Asseiceira

Concelho: Rio Maior

Latitude (GMS): 39 ° 17 ' 52.98 " N

Longitude (GMS): 8 ° 56 ' 51.05 " O

Setor de atividade: Aviários

CAE Rev. 3: 01470 Avicultura

Situação: Em laboração

Categorias de atividades PCIP:

6.6 a) - Instalações para a criação intensiva de aves de capoeira ou de suínos, com mais de: 40 000 lugares para aves de capoeira.

Nº de LA: 612/0.0/2016

Emissão de LA:

2016-05-23

Validade de LA: 2026-05-23

2. Dados da inspeção

Data de início: 2020-06-30

- Inspeção ordinária Inspeção extraordinária Motivo da inspeção extraordinária
- Reclamação Acidente/Incidente
 - Pedido institucional Inquérito delegado pelo MP
 - Verif. cump. mandado Inquérito determinado tutela
 - Outros (especificar)
-

Tipo de inspeção

Completa e integrada (envolveu todas as vertentes ambientais previstas na Licença Ambiental)

Vertentes avaliadas

Águas de consumo Águas residuais Ar Resíduos

(uma ou mais vertentes avaliadas)

Ruído AIA Outras vertentes

3. Resultado da inspeção

Em resultado da ação de inspeção verifica-se que:

Não se constaram incumprimentos durante a ação de inspeção

Verificaram-se incumprimentos durante a ação de inspeção

Matéria(s) associada(s) ao(s) incumprimento(s)

Água Ar AIA Regime PCIP

PRTR Resíduos Ruído Outros (especificar)

4. Medidas e observações

Nada a registar. No decurso da ação de inspeção não se constatarem incumprimentos às condições impostas na Licença Ambiental em vigor na instalação.