

REPORTE RELATIVO À INSPEÇÃO AMBIENTAL DE UMA ATIVIDADE ABRANGIDA PELO REI

Nº 11 do artigo 110º do Decreto-Lei nº 127/2013, de 30 de agosto

1. Dados do UA e da atividade

Nome da entidade: Trougal - Tratamentos Galvânicos, Lda.

NIF/NIPC: 501168877

Designação do UA: Trougal - Tratamentos Galvânicos, Lda.

Morada: Zona Industrial de Oiã - Lote C22 - Apartado 4 - 3770-054 Oiã

Freguesia: Oiã Concelho: Oliveira do Bairro

Latitude (GMS): 40 ° 33 ' 7.50 " N Longitude (GMS): 8 ° 32 ' 55.96 " O

Setor de atividade: Metalomecânica CAE Rev. 3: 25610 Tratamento e revestimento de metais

Situação: em laboração

Categorias de Atividades PCIP: 2.6 - Tratamento de superfície de metais ou matérias plásticas que utilizem um processo eletrolítico ou químico, quando o volume das cubas utilizadas no tratamento realizado for superior a 30 m3.

Nº de LA: 672/0.0/2017

Emissão de LA: 2017-07-14

Validade de LA: 2024-07-14

2. Dados da inspeção

Data de início: 2019-03-06

Hora de início: 10:10

Data de fim: 2019-03-06

Inspeção ordinária Inspeção extraordinária Motivo da inspeção extraordinária

Reclamação Acidente/Incidente

Pedido institucional Inquérito delegado pelo MP

Verif. cump. mandado Inquérito determinado tutela

Outros (especificar)

Tipo de inspeção

Completa e integrada (envolveu todas as vertentes ambientais previstas na Licença Ambiental)

Vertentes avaliadas

(uma ou mais vertentes avaliadas)

Águas de consumo Águas residuais Ar Resíduos

Ruído AIA Outras vertentes

3. Resultado da inspeção

Em resultado da ação de inspeção verifica-se que:

Não se constaram incumprimentos durante a ação de inspeção

Verificaram-se incumprimentos durante a ação de inspeção

Matéria(s) associada(s) ao(s) incumprimento(s)

- Água Ar AIA Regime PCIP
 PRTR Resíduos Ruído Outros (especificar)
-

4. Medidas e observações

Nada a registar. No decurso da ação de inspeção não se constatarem incumprimentos às condições impostas na Licença Ambiental em vigor na instalação.